

平成23年3月

博多港中央航路拡幅・浚渫整備に伴う船舶航行安全対策調査専門委員会

1 委員会報告書概要

本委員会では、博多港中央航路の北側の拡幅・浚渫整備工事中における航行船舶および工事作業従事船舶の航行安全対策について調査・検討した。

同航路の拡幅・浚渫整備工事については、平成21年度に南側幅200mの整備工事に伴う航行安全対策が検討され、その結果に基づいて平成22年度に整備が実施されていることから、本委員会においては、平成21年度の調査結果と実績を踏まえて安全性の検討を行った。そのうえで、浚渫船の退避が必要となる対象船舶、航路標識の一時移設等について検討を行い、必要な航行安全対策を取りまとめた。

なお、今回の整備区域に含まれる博多港東防波堤と西防波堤の間には海底ケーブルが敷設されているが、海底ケーブルの詳細な敷設状況等が現時点では不明であることから、当該海域の整備については調査のうえ、施工方法等を含めて別途安全対策等を検討するよう提言した。

2 調査等概要

- (1) 調査計画
- (2) 中央航路拡幅整備事業の概要
- (3) 博多港及び周辺海域の現況
- (4) 航路整備に伴う船舶航行の安全性に関する検討課題
- (5) 航路整備に伴う船舶航行の安全性の検討
- (6) 航行安全対策